

# Kritéria pro vrácení servo-čerpadel na renovaci

6Q0423155AE



6Q0423155AM



1. Čerpadlo nesmí být deformované, poškozené nebo nesmí chybět žádné části.
2. Nesmí chybět zátka, závitové šroubení nesmí být deformované nebo poškozené.
3. Konektory nesmí být poškozeny.
4. Koyo čerpadlo musí mít oba držáky
5. Na staré čerpadlo musí být umístěny záslepky z nového kusu
6. Čerpadlo musí být očištěné a bez olejových náplní.

POZOR! Pro případné reklamace servočerpadel je nezbytné zároveň dodat výtisk protokolu z diagnostického přístroje s čísly závad a VIN kódem vozidla.